

Audi Clever Repair

Velg reparatie vanaf € 89,-

Verschillende lichte beschadigingen, tot een diepte van max. 1 mm, kunnen worden hersteld met deze techniek. Het resultaat: uw velg is vrijwel weer als nieuw.




Bumperreparatie vanaf € 129,-


Een schade aan uw bumper is zo gemaakt, maar ook snel hersteld. Hieronder vindt u de drie mogelijke beschadigingen:



Gaten (diameter max. 30 mm.)



Schrammen



Scheuren (max. 10 cm.) en perforaties (max. 7 cm.)

Deze reparatiemethode zorgt voor een goed resultaat, maar kan niet vergeleken worden met vervanging van het onderdeel.

Uitdeuken zonder spuiten vanaf € 75,-

Perfekte techniek om kleine deukjes vrijwel onzichtbaar te herstellen. Belangrijke factoren bij deze methode zijn:

- ▶ het aantal te herstellen deukjes
- ▶ de grootte van de deukjes (max. diameter 50 mm.)
- ▶ de positie van de deukjes
- ▶ de mate van vervorming



Voor de reparatie




Na de reparatie

Steenlagreparatie vanaf € 99,-

Het is bijna niet te voorkomen: steenslag. Deze beschadigingen (max. diameter 3,5 mm) zijn eenvoudig te verhelpen, zodat de voorkant van uw Audi er weer mooi egaal uitziet.


Spotrepair vanaf € 129,-

Kleine krassen (max. lengte 10 cm) worden weggewerkt, zonder dat gedeeltes van de auto moeten worden verwijderd.



Bekledingherstel vanaf € 99,-

Een gaatje (max. diameter 15 mm.) of een snede (niet langer dan 40 cm.) in uw bekleding kan perfect worden hersteld. Deze methode is geschikt voor zowel lederen als stoffen bekleding. Beschadigingen bij de airbag, vlakbij een naad en in Alcantara leder kunnen niet door middel van deze techniek worden gerepareerd.




Naast reparatie zijn er ook technieken om het lederen interieur te verzorgen. De behandelmethode is te gebruiken voor de volgende mogelijke vervuiling:



Licht vet vuil



Niet-vet vuil



Pennenstrepen

Dashboardherstel vanaf € 125,-

Dankzij speciale reparatietechnieken kunnen gaatjes en scheurtjes in het dashboard vrijwel onzichtbaar worden weggewerkt.

Ontgeuren vanaf € 59,-

Een opfrisbeurt voor het interieur van uw Audi, alle ongewenste geurtjes zijn dan verdwenen. Alle genoemde reparatiemethodes zorgen voor een uitstekend resultaat, maar kunnen niet vergeleken worden met vervanging van een nieuw onderdeel.

Alle genoemde reparatiemethodes zorgen voor een uitstekend resultaat, maar kunnen niet vergeleken worden met vervanging van een nieuw onderdeel.